



УТВЕРЖДАЮ

Ректор «Нижегородской государственной консерватории им М.И. Глинки»

Ю.Е. Гуревич

«28» января 2020 г.

Паспорт

доступности общежития «Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки»  
для инвалидов

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование /вид объекта: общежитие федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки».
- 1.2. Адрес объекта: 603024 г. Нижний Новгород, ул. Генкиной, 71.
- 1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание 9 этажей, 4593,9 кв.м, земельный участок 1109 кв.м (под здание).
- 1.4. Год ввода объекта в эксплуатацию: 1984 год.
- 1.5. Дата последнего капитального ремонта: 07.08.2017 г. (капитальный ремонт спортзала).
- 1.6. Наименование собственника объекта: Российская Федерация
- 1.7. Адрес местонахождения объекта: 603024 г. Нижний Новгород, ул. Генкиной, 71.
- 1.8. Форма собственности объекта: государственная (оперативное управление).
- 1.9. Пропускная способность объекта: 420 чел

### 2. Характеристика использования объекта

- 2.1. Сфера деятельности: проживание студентов консерватории
- 2.2. Виды оказываемых услуг: проживание проходящих обучение, практику и стажировку студентов и слушателей.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: взрослые трудоспособного возраста.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения.

### 3. Оценка доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: городские автобусы № № 2, 6, 19, 28, 62, трамвай №2, маршрутные такси № № 14, 31, 46, 57, 78, 83, адаптированный пассажирский транспорт (низкопольные автобусы, низкопольные трамваи).
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
  - 3.2.1. Расстояние: 600 м.
  - 3.2.2. Время в пути пешком: 10 мин.
  - 3.2.3. Наличие пешеходного перехода и его характеристика: да, перекрестки нерегулируемые.
  - 3.2.4. Перепады высоты на пути: есть (дорожный бордюр), их обустройство для инвалидов на коляске: да
- 3.3. Состояние доступности объекта для инвалидов:

№ п/п	Структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к объекту	ДП-В - доступно полностью всем
2	Вход в объект	ДЧ-И доступно частично
3	Пути движения внутри объекта (в т. ч. пути эвакуации)	ДЧ-И доступно частично избирательно (О, С)
4	Зона целевого назначения здания	ДЧ-И доступно частично избирательно (К, О, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В доступно полностью всем
6	Система информации и связи	ДП-В доступно полностью всем

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.4. Заключение о состоянии доступности объектов для инвалидов: ДЧ-И (Доступно частично избирательно).

#### 4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

##### 4.1. Требуемые мероприятия по адаптации объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта	Сроки исполнения
1.	Территория, прилегающая к зданию	Текущий ремонт (устройство съездов на тротуар, организация парковочных мест, установка информационного табло с тактильными обозначениями)	Согласно утвержденного плана мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на период 2016-2030 гг.
2.	Вход в объект	Изготовление и установка информационного табло с тактильными обозначениями, установка кнопки вызова помощи, установка на двери индикаторов безопасности	
3.	Пути движения внутри объекта (в т. ч. пути эвакуации)	Установка тактильных табличек, направляющих поручней и устройств, задерживающих закрывание дверей, установка информационных табличек направления движения	
4.	Зона целевого назначения здания	Текущий ремонт помещений на первом этаже общежития для проживания инвалидов, установка тактильных табличек и направляющих полос, приобретение мебели адаптированной под нужды МГН	
5.	Санитарно-гигиенические зоны	Не нуждается	
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Изготовление и установка табличек	

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Ожидаемый результат состояния доступности объекта после выполнения мероприятий

по адаптации – доступность проживания в общежитии проходящих обучение и стажировку студентов и слушателей.

5. Особые отметки

5.1. Паспорт доступности объекта составлен на основании акта обследования объекта от «21» января 2020 г.

Председатель комиссии: проректор по АХЧ

М.Е. Кругляк

Члены рабочей группы: проректор по учебной работе

Р.А. Ульянова

проректор по экономике и организационно-правовой деятельности

А.В. Щепара

главный бухгалтер

М. В. Судакова

главный инженер

К.В. Базарный

Согласовано

\_\_\_\_\_  
должность



\_\_\_\_\_  
ФИО