



УТВЕРЖДАЮ

Ректор «Нижегородской государственной консерватории им М.И. Глинки»

Ю.Е. Гуревич

«28» января 2020 г.

Паспорт

доступности учебного корпуса «Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки» для инвалидов

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование /вид объекта: учебный корпус федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки».
- 1.2. Адрес объекта: 603005 г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, 40.
- 1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание 4 этажа, 5682,5 кв.м., часть объекта (объект культурного наследия федерального значения «Здание Государственной консерватории, XVIII-XX вв.) 3 этажа, 3133, 1 кв.м, земельный участок 6060 кв.м.
- 1.4. Год ввода объекта в эксплуатацию: 1962 год, часть объекта (объект культурного наследия федерального значения «Здание Государственной консерватории, XVIII-XX вв.) 1917 год.
- 1.5. Дата последнего капитального ремонта: 10.09.2018 г. (капитальный ремонт теплового узла).
- 1.6. Наименование собственника объекта: Российская Федерация
- 1.7. Адрес местонахождения объекта: 603005 г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, 40.
- 1.8. Форма собственности объекта: государственная (оперативное управление).
- 1.9. Пропускная способность объекта: 500 чел

2. Характеристика использования объекта

- 2.1. Сфера деятельности: образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения.

3. Оценка доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: городские автобусы № № 19, 40, 45, 52, 64, 90, трамвай №2, маршрутные такси №№ 24, 31, 40, 45, 74, 97, 98, адаптированный пассажирский транспорт (низкопольные автобусы, низкопольные трамваи).
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1. Расстояние: 150 м до остановки трамвая, 250 м до остановки автобуса.
 - 3.2.2. Время в пути пешком: 3 мин. до остановки трамвая и 5 мин. до остановки автобуса.
 - 3.2.3. Наличие пешеходного перехода и его характеристика: да, перекрестки нерегулируемые.
 - 3.2.4. Перепады высоты на пути: нет.
- 3.3. Состояние доступности объекта для инвалидов:

| № п/п | Структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
|-------|---|---|
| 1 | Территория, прилегающая к объекту | ДП-В |
| 2 | Вход в объект | ДП-В |
| 3 | Пути движения внутри объекта (в т. ч. пути эвакуации) | ДЧ-В |
| 4 | Зона целевого назначения здания - учебные аудитории | ДЧ-В |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-В |
| 6 | Система информации и связи | ДП-В |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.4. Заключение о состоянии доступности объектов для инвалидов: ДЧ-В (Доступно частично всем).

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

4.1. Требуемые мероприятия по адаптации объекта:

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта | Сроки исполнения |
|-------|---|-----------------------------------|--|
| 1. | Территория, прилегающая к зданию | Текущий ремонт | Согласно утвержденного плана мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на период 2016-2030 гг. |
| 2. | Вход в объект | Текущий ремонт | |
| 3. | Пути движения внутри объекта (в т. ч. пути эвакуации) | Индивидуальное решение с ТСР | |
| 4. | Зона целевого назначения здания | Индивидуальное решение с ТСР | |
| 5. | Санитарно-гигиенические зоны | Не нуждается | |
| 6. | Система информации на объекте (на всех зонах) | Текущий ремонт | |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Текущий ремонт | |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Требуется финансирование строительства дополнительного кампуса, отвечающего всем требованиям доступности для инвалидов; необходимо выполнить реконструкцию внутренних переходов, при условии получения разрешения на проведение данных работ на объекте, являющимся памятником культурного наследия XVIII века

4.2. Ожидаемый результат состояния доступности объекта после выполнения мероприятий по адаптации - доступность обучения и посещения проводимых в консерватории концертных и иных мероприятий для всех категорий инвалидов.

5. Особые отметки

5.1. Паспорт доступности объекта составлен на основании акта осмотра объекта культурного наследия федерального значения от «14» мая 2015 г. выдан Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

Председатель комиссии: проректор по АХЧ

М.Е. Кругляк

Члены рабочей группы: проректор по учебной работе

Р.А. Ульянова

проректор по экономике и организационно-правовой деятельности

А.В. Щепара

главный бухгалтер

М. В. Судакова

главный инженер

К.В. Базарный

Согласовано

Председатель
должность



Кругляк
подпись

Козменская Н.С.
ФИО